



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Oggetto: Riparazione della rotta dell'argine sinistro del Torrente Mucchia a monte del ponte della strada comunale della Fratticciola nel comune di Cortona danneggiata dalla piena del 02-03 maggio 2016.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni 01-02 maggio 2016 e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Massimo Conti e Marco Riccucci, è stata riscontata, nel Torrente Mucchia nel tratto a monte del ponte della Strada Comunale della Fratticciola nell'argine sinistro una rotta che ha determinato la fuoriuscita dell'acqua verso la controfossa e la relativa strada vicinale.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Massimo Conti e Marco Riccucci, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Olianti s.r.l., avente sede legale in Camucia di Cortona (AR) Via Sacco e Vanzetti n. 14 – P.I. 02073050516 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessivo di €. 10.000,00 I.V.A. compresa.

Tali lavori consistono in:

- Riparazione provvisoria della rotta con terra reperita sul posto;
- Ricostruzione dell'argine con terreno idoneo proveniente da cava di prestito;
- Ripulitura della controfossa sinistra;
- Chiusura di alcune tane rinvenute nelle vicinanze.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dall'U.I. Massimo Conti (Direttore dei Lavori) e dall'U.I. Marco Riccucci (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Cortona 03 maggio 2016

Il Direttore dei Lavori
U.I. Massimo Conti

La P.O. referente
Ing. Anna Valoriani
Anna Valoriani

Il Direttore Operativo
U.I. Marco Riccucci

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Leandro Radicchi

La Ditta

Olianti S.r.l.

OLIANTI S.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 14
52044 Camucia di Cortona (AR)
C.F. e P.I. 02073050516
Tel. 0575 52349