



Prot. n. AOOGR/ /
Da class. nella risposta

data

Allegati:

Risposta al foglio n.

del

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.LGS 18.04.2016 n. 50)

Oggetto: Torrente Limentra – Taglio di piante radicate nell' alveo del torrente per messa in sicurezza di fabbricato e del corso d' acqua, in Comune di Sambuca Pistoiese, loc. Corniolo;

A seguito di segnalazione della sig.ra [REDACTED] proprietaria di un fabbricato posto in adiacenza del Torrente Limentra, i sottoscritti tecnici Ing. Ilaria Chiti e Geom. Paolo Guiducci hanno effettuato un sopralluogo riscontrando lo stato di pericolosità determinato dalla presenza di due piante radicate nell' alveo del torrente in destra idraulica, le quali per la loro posizione e dimensione, essendo anche inclinate verso la sponda sinistra sulla quale si trova il fabbricato di proprietà della segnalante, costituiscono un rischio potenziale, in caso di caduta, per il suddetto fabbricato e per il corso d' acqua ostruendone la sezione.

In considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze ed a valle vi sono abitazioni, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è resa necessaria l'attivazione di un pronto intervento al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ing. Ilaria Chiti e Geom. Paolo Guiducci, funzionari tecnici del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua (sede Pistoia), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 163 del D.LGS 18.04.2016 n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Bellavalle Legno di Cavallina Lorenzo & c. snc con sede in fraz. Bellavalle - 51020 Sambuca P.se, C.F. e P.I. 00433840477 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando provvisoriamente, una spesa complessiva di €. 1.050,00 + I.V.A. 22%, tenendo in considerazione la mancanza di accessi diretti con mezzi meccanici al tratto di alveo in questione, e comunque da verificare a consuntivo con le opere necessarie realmente realizzate.

Tali lavori consistono in:

- Taglio di due piante radicate nell' alveo, con l' adozione di modalità operative atte ad evitare l' interessamento del fabbricato adiacente mediante trazione con verricello od altro accorgimento;
- Depezzatura ed allontanamento dall' alveo del tronco e della ramaglia con abbruciamento in sito della ramaglia minuta.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dai sottoscritti Ing. Ilaria Chiti (Direttore dei La-



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo
Coordinamento regionale prevenzione sismica

Sede di PISTOIA

vorì) e Geom. Paolo Guiducci (Direttore Operativo) dell' Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua sede di Pistoia.

Per i fini previsti dall' articolo 163 comma 7 del D.LGS 18.04.2016 n. 50 il sig. Cavallina Lorenzo dichiara di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.






REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo
Coordinamento regionale prevenzione sismica

Sede di PISTOIA



Pistoia 20 Aprile 2016

I Funzionari tecnici

Ing. Ilaria Chiti
Geom. Paolo Guiducci

Ilaria Chiti
Paolo Guiducci

La P.O. referente

Geom. Roberto Vannuccini

Roberto Vannuccini

Il Dirigente

Ing. Marco Masi

Marco Masi

La Ditta

Bellavalle Legno
di Cavallina Lorenzo & c. snc

BE... LEGNO
Fraz. Be... P.so (PT)

Iscri... 0477
Part. IVA: c... 840477
Albo Impres... 30898

BELLAVALLE LEGNO
di Cavallina Lorenzo & C. S.n.c.
Fraz. Bellavalle n. 78/1 - 51020 Sambuca P.so (PT)
Tel. e Fax: 0573/893809
Iscri. Reg. Impr.: PT 00433840477
Part. IVA: e Cod. Fisc.: 00433840477
Albo Imprese Artigiane PT 20898
R.E.A. PT 94281

Cavallina Lorenzo